



**Referencia Laboratorio:** A15260  
**Ciiente:** ADMINSTRACION PUBLICA/DIPUTACION DE VALLADOLID  
**Dirección:** C/ANGUSTIAS, 44 - VALLADOLID, VALLADOLID 47003  
**Muestra tomada por:** Personal de Labdial (Marta; IT-PR-081\*)  
**Fecha de toma de muestras:** 18/03/2019  
**Fecha de recepción:** 18/03/2019  
**Muestra Recibida:** 1 Bote de 100 ml con agua.  
**Descripción de la muestra:** 1 Bote de 100 ml con agua de consumo humano.  
**Hora de toma de muestra:** 11:25.  
**Municipio:** Cabezón de Pisuerga.  
**Tipo Análisis:** Confirmación A15133. Punto de Muestreo: Centro Salud.

### BOLETÍN ANÁLISIS

**Fecha inicio análisis:** 18/03/2019      **Fecha fin análisis:** 18/03/2019  
**Análisis realizado:** Cloro libre residual  
**Muestra analizada:** Agua.  
**Resultado del análisis:**

Método de análisis	Parámetros	Resultado	Técnica Analítica	Valor paramétrico
<b>ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO</b>				
IT-PR-075	Cloro libre residual	0,33 mg/l	Fotometría UV/VIS	1,0 mg/l
<b>Legislación de la Muestra</b>	Real Decreto 140/2003, Real Decreto 902/2018, ORDEN SAN/132/2015			
<b>Revisado por:</b>	Carlos Irazo Responsable de Departamento.			
<b>Observaciones/Desviaciones</b>	Según la legislación indicada, la clasificación de este agua para los parámetros analizados es: AGUA APTA.			
<b>Fecha de emisión</b>	19/03/2019			
<b>Validado por:</b>	Teresa Arangüena Dirección Técnica de Laboratorio.			

Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras arriba indicadas.  
Este informe no debe reproducirse salvo que se haga íntegramente y con la aprobación del Laboratorio LABDIAL.  
La información que contiene este documento es confidencial y va destinada exclusivamente al titular del documento.  
Laboratorio LABDIAL no se hace responsable de la información aportada por el cliente.

Laboratorio certificado por AENOR bajo la norma de Calidad UNE EN ISO 9001:2015.