

Nº de Muestra: LAB-2106953

Identificación del Cliente

Nombre Fiscal	DIPUTACIÓN DE VALLADOLID	Dirección	
Email		Palacion de Pimentel	C/angustias 44
Teléfonos	983427100	Valladolid	
Centro/Empresa	AYTO.CABEZÓN DE PISUERGA	VALLADOLID	47003
Fax			

Toma de muestra

Recogida por	RODRIGO PEREZ-PERSONAL DE LGA	Tipo de muestra	AGUA DE PISCINA
Fecha Toma Muestra	18/08/2021 13:21:00	Fecha Recepción	18/08/2021
Origen	VASO GRANDE DIPUTACION	Modo conservación transporte	
Referencia Cliente	PISCINA VASO GRANDE	Más información sobre la muestra	
		TM1-21/1069	

Fecha Inicio Analisis FQ	18/08/2021	Fecha Inicio Analisis MB	18/08/2021	Fecha Emisión Informe	24/08/2021
Fecha Final Analisis FQ	18/08/2021	Fecha Final Analisis MB	20/08/2021		

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	V.L.	Metodología	P.N.T.
<u>PISCINAS DE CASTILLA Y LEON EXTERIORES</u>					
TOMA DE MUESTRA PUNTUAL	MUESTRA PUNTUAL			MUESTREO SIMPLE	PNT-G-01
pH	7,8	udes. pH	7,2 - 8,0	POTENCIOMETRÍA	PNT-M-04
#TRANSPARENCIA	BIEN	metros	Visible Marcas Fondo	Observación In-Situ	PNT-M-72
COLOR LIBRE RESIDUAL " In Situ"	1,54	mg/l	0,5-2,0	FOTOMETRÍA	PNT-M-17
COLOR COMBINADO RESIDUAL "IN SITU"	0,06	mg/l	0,6	CÁLCULO	PNT-M-17

PISCINAS DE CASTILLA Y LEON EXTERIORES

#ESCHERICHIA COLI	0	ufc/100ml	0	FILTRACIÓN-RECUESTO	SCO/778/2009
-------------------	---	-----------	---	---------------------	--------------

PISCINAS DE CASTILLA Y LEON EXTERIORES

#PSEUDOMONA AERUGINOSA	0	ufc/100ml	0	FILTRACIÓN-RECUESTO	UNE-EN ISO 16266:2006
------------------------	---	-----------	---	---------------------	-----------------------

PISCINAS DE CASTILLA Y LEON EXTERIORES

#TURBIDEZ	<0,30	U.N.F.	5	NEFELOMETRÍA	PNT-M-37
COLOR TOTAL "IN SITU"	1,60	mg/L		FOTOMETRÍA	PNT-M-17

Reglamentación Aplicable

Real Decreto 742/2013

Otros Comentarios

La Toma de muestra puntual se encuentra bajo alcance de acreditación, para los parámetros indicados en el anexo técnico 785/LE2317, si ha sido realizada por LGA

Según la norma ISO 8199, los recuentos comprendidos entre 1 y 2 ufc/volumen suponen la presencia de microorganismos en el volumen examinado, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/volumen son un número estimativo.



INFORME DE ENSAYOS LABORATORIO DE GESTIÓN AMBIENTAL

Calle Cobalto 12, nave C 47012 Valladolid - VALLADOLID
Tlno. 983 208716 E.Mail



Las actividades marcadas con (#)
no están amparadas por la
acreditación de ENAC.

Nº de Muestra: LAB-2106953

Identificación del Cliente

Nombre Fiscal	DIPUTACIÓN DE VALLADOLID	Dirección	
Email		Palacion de Pimentel	C/angustias 44
Teléfonos	983427100	Valladolid	
Centro/Empresa	AYTO.CABEZÓN DE PISUERGA	VALLADOLID	47003
Fax			

Toma de muestra

Recogida por	RODRIGO PEREZ-PERSONAL DE LGA	Tipo de muestra	AGUA DE PISCINA
Fecha Toma Muestra	18/08/2021 13:21:00	Fecha Recepción	18/08/2021
Origen	VASO GRANDE DIPUTACION	Modo conservación transporte	
Referencia Cliente	PISCINA VASO GRANDE	Más información sobre la muestra	
		TM1-21/1069	

Fecha Inicio Analisis FQ	18/08/2021	Fecha Inicio Analisis MB	18/08/2021	Fecha Emisión Informe	24/08/2021
Fecha Final Analisis FQ	18/08/2021	Fecha Final Analisis MB	20/08/2021		

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	V.L.	Metodología	P.N.T.
-----------------	------------	----------	------	-------------	--------

Los resultados indicados en el Informe se refieren únicamente a las muestras ensayadas
Si la toma de muestra, no ha sido realizada por LGA, los resultados se aplican a la muestra, tal y como se recibió.
Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la Autorización por escrito del Laboratorio
V.L:Valores Legislación.

SC=Datos procedentes de la entidad responsable de la toma de muestra (LGA no se responsabiliza de esta información)

Las Incertidumbres de medida (k=2) están calculadas y a disposición del cliente

Las interpretaciones y datos expresado en el apartado de otros comentarios no están incluidos en el alcance de acreditación.

Antes de imprimir este informe, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos.

Jefe de Laboratorio