



INFORME DE ENSAYOS

LABORATORIO DE GESTIÓN AMBIENTAL

Calle Cobalto 12, nave C 47012 Valladolid - VALLADOLID
Tlno. 983 208716 E.Mail

Nº de Muestra: LAB-2113211

Identificación del Cliente

Nombre Fiscal DIPUTACIÓN DE VALLADOLID	Dirección
Email servicio.agrario@dipvalladolid.es	Palacion de Pimentel C/angustias 44
Teléfonos 983427100	Valladolid
Centro/Empresa AYTO.CABEZÓN DE PISUERGA	VALLADOLID 47003
Fax	

Toma de muestra

Recogida por	RODRIGO PEREZ-PERSONAL DE LGA
Fecha Toma Muestra	27/12/2021
Origen	PM. 60115 RED FUENTE C/ JUAN VIVERO VIZCONDE CABEZÓN DE PISUERGA
Referencia Cliente	TM1-21/1797

Recepción

Tipo de muestra	AGUA CONSUMO
Fecha Recepción	27/12/2021
Modo conservación transporte	
Más información sobre la muestra	

TM1-21/1797
CONTRA COLIFORMES RED

Fecha Inicio Analisis FQ -	Fecha Inicio Analisis MB 27/12/2021	Fecha Emisión Informe 25/01/2022
Fecha Final Analisis FQ -	Fecha Final Analisis MB 28/12/2021	

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	V.L.	Metodología	P.N.T.
#BACTERIAS COLIFORMES	0	ufc/100ml	0	FILTRACIÓN-RECUESTO	SCO/778/2009

Reglamentación Aplicable

V.L.:Real Decreto 140/2003

Otros Comentarios

Los resultados indicados en el Informe se refieren únicamente a las muestras ensayadas
Si la toma de muestra, no ha sido realizada por LGA, los resultados se aplican a la muestra, tal y como se recibió.
Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la Autorización por escrito del Laboratorio
V.L.:Valores Legislación.
SC=Datos procedentes de la entidad responsable de la toma de muestra (LGA no se responsabiliza de esta información)
Las Incertidumbres de medida (k=2) están calculadas y a disposición del cliente
Las interpretaciones y datos expresado en el apartado de otros comentarios no están incluidos en el alcance de acreditación.
Antes de imprimir este informe, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos.

Jefe de Laboratorio