

Nº de Muestra: LAB-2208280

Identificación del Cliente

Nombre Fiscal	DIPUTACIÓN DE VALLADOLID	Dirección	
Email	servicio.agrario@dipvalladolid.es	Palacion de Pimentel C/angustias 44	
Teléfonos	983427100	Valladolid	
Centro/Empresa	AYTO.CABEZÓN DE PISUERGA	VALLADOLID 47003	
Fax			

Toma de muestra

Recogida por	JAVIER SAEZ-PERSONAL DE LGA
Fecha Toma Muestra	28/07/2022 13:40:00
Origen	PISCINA VASO PEQUEÑO
Referencia Cliente	PISCINA VASO PEQUEÑO

Recepción

Tipo de muestra	AGUA DE PISCINA
Fecha Recepción	28/07/2022
Modo conservación transporte	
Más información sobre la muestra	
	TM18-22/602

Fecha Inicio Analisis FQ	28/07/2022	Fecha Inicio Analisis MB	28/07/2022	Fecha Emisión Informe	01/08/2022
Fecha Final Análisis FQ	01/08/2022	Fecha Final Análisis MB	30/07/2022		

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	V.L.	Metodología	P.N.T.
PISCINAS DE CASTILLA Y LEON EXTERIORES					
TOMA DE MUESTRA PUNTUAL	MUESTRA PUNTUAL			MUESTREO SIMPLE	PNT-G-01
pH	7,3	udes. pH	7,2 - 8,0	POTENCIOMETRÍA	PNT-M-04
TURBIDEZ	0,56	U.N.F.	5	NEFELOMETRIA	PNT-M-37
#TRANSPARENCIA	OK		Visible Marcas Fondo	Observación In-Situ	PNT-M-72
COLORO LIBRE RESIDUAL " In Situ"	1,94	mg/l	0,5-2,0	FOTOMETRÍA	PNT-M-17
COLORO COMBINADO RESIDUAL "IN SITU"	0,03	mg/l	0,6	CÁLCULO	PNT-M-17
COLORO TOTAL "IN SITU"	1,97	mg/L		FOTOMETRÍA	PNT-M-17

PISCINAS DE CASTILLA Y LEON EXTERIORES

#ESCHERICHIA COLI	0	ufc/100ml	0	FILTRACIÓN-RECUESTO	UNE-EN-ISO 9308-1
#PSEUDOMONA AERUGINOSA	0	ufc/100ml	0	FILTRACIÓN-RECUESTO	UNE-EN ISO 16266:2008

Reglamentación Aplicable

Real Decreto 742/2013

Otros Comentarios

La Toma de muestra puntual se encuentra bajo alcance de acreditación, para los parámetros indicados en el anexo técnico 785/LE2317, si ha sido realizada por LGA

Según la norma ISO 8199, los recuentos comprendidos entre 1 y 2 ufc/volumen suponen la presencia de microorganismos en el volumen examinado, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/volumen son un número estimativo.



INFORME DE ENSAYOS LABORATORIO DE GESTIÓN AMBIENTAL

Calle Cobalto 12, nave C 47012 Valladolid - VALLADOLID
Tlno. 983 208716 E.Mail



Las actividades marcadas con (#)
no están amparadas por la
acreditación de ENAC.

Nº de Muestra: LAB-2208280

Identificación del Cliente

Nombre Fiscal	DIPUTACIÓN DE VALLADOLID	Dirección	
Email	servicio.agrario@dipvalladolid.es	Palacion de Pimentel C/angustias 44	
Teléfonos	983427100	Valladolid	
Centro/Empresa	AYTO.CABEZÓN DE PISUERGA	VALLADOLID 47003	
Fax			

Toma de muestra

Recogida por	JAVIER SAEZ-PERSONAL DE LGA
Fecha Toma Muestra	28/07/2022 13:40:00
Origen	PISCINA VASO PEQUEÑO
Referencia Cliente	PISCINA VASO PEQUEÑO

Recepción

Tipo de muestra	AGUA DE PISCINA
Fecha Recepción	28/07/2022
Modo conservación transporte	
Más información sobre la muestra	
	TM18-22/602

Fecha Inicio Analisis FQ	28/07/2022	Fecha Inicio Analisis MB	28/07/2022	Fecha Emisión Informe	01/08/2022
Fecha Final Análisis FQ	01/08/2022	Fecha Final Análisis MB	30/07/2022		

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	V.L.	Metodología	P.N.T.
-----------------	------------	----------	------	-------------	--------

Los resultados indicados en el Informe se refieren únicamente a las muestras ensayadas
Si la toma de muestra, no ha sido realizada por LGA, los resultados se aplican a la muestra, tal y como se recibió.
Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la Autorización por escrito del Laboratorio
V.L.:Valores Legislación.
SC=Datos procedentes de la entidad responsable de la toma de muestra (LGA no se responsabiliza de esta información)
Las Incertidumbres de medida (k=2) están calculadas y a disposición del cliente
Las interpretaciones y datos expresado en el apartado de otros comentarios no están incluidos en el alcance de acreditación.
Antes de imprimir este informe, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos.

12385348D OLGA
GUTIERREZ (R:
B84700582)

Firmado digitalmente por
12385348D OLGA
GUTIERREZ (R: B84700582)

Informe firmado digitalmente por
Jefe de Laboratorio