



# INFORME DE ENSAYOS

## LABORATORIO DE GESTIÓN AMBIENTAL

Calle Cobalto 12, nave C 47012 Valladolid - VALLADOLID  
Tlno. 983 208716 E.Mail laboratoriolga@laboratorio-lga.com

Nº de Muestra: LAB-2310602

### Identificación del Cliente

Nombre Fiscal	DIPUTACIÓN DE VALLADOLID	Dirección	
Email	servicio.agrario@dipvalladolid.es	Palacion de Pimentel	C/angustias 44
Centro/Empresa	AYTO.CABEZÓN DE PISUERGA	Valladolid	VALLADOLID 47003

### Toma de muestra

Recogida por	RODRIGO PEREZ-PERSONAL DE LGA
Fecha Toma Muestra	28/08/2023 12:47:00
Origen	PISCINA VASO GRANDE CABEZÓN DE PISUERGA
Referencia Cliente	<b>PISCINA VASO GRANDE CABEZÓN DE PISUERGA</b>

### Recepción

Tipo de muestra	AGUA DE PISCINA
Fecha Recepción	28/08/2023
Modo conservación transporte	
Más información sobre la muestra	
	TM1-23 / 1226

Fecha Inicio Analisis FQ	28/08/2023	Fecha Inicio Analisis MB	28/08/2023	Fecha Emisión Informe	30/08/2023
Fecha Final Análisis FQ	29/08/2023	Fecha Final Análisis MB	30/08/2023		

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	V.L.	Metodología	P.N.T.
-----------------	------------	----------	------	-------------	--------

### PISCINAS EXTERIORES

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	V.L.	Metodología	P.N.T.
TOMA DE MUESTRA PUNTUAL	MUESTRA PUNTUAL			MUESTREO SIMPLE	PNT-G-01
pH	8	udes. pH	7,2 - 8,0	POTENCIOMETRÍA	PNT-M-04
TURBIDEZ	<0,3	U.N.F.	1	NEFELOMETRIA	PNT-M-37
#TRANSPARENCIA	BIEN		Visible Marcas Fondo	Observación In-Situ	PNT-M-72
COLORO LIBRE RESIDUAL " In Situ"	1,66	mg/l	0,5-2,0	FOTOMETRÍA	PNT-M-17
COLORO COMBINADO RESIDUAL "IN SITU"	0,09	mg/l	0,6	CÁLCULO	PNT-M-17
COLORO TOTAL "IN SITU"	1,75	mg/l		FOTOMETRÍA	PNT-M-17

### PISCINAS EXTERIORES

#ESCHERICHIA COLI	0	ufc/100ml	0	FILTRACIÓN-RECuento	PNT-MB-01
#PSEUDOMONA AERUGINOSA	0	ufc/100ml	0	FILTRACIÓN-RECuento	PNT-MB-11


### Reglamentación Aplicable

Real Decreto	742/2013
--------------	----------

### Otros Comentarios

La Toma de muestra puntual se encuentra bajo alcance de acreditación, para los parámetros indicados en el anexo técnico 785/LE2317, si ha sido realizada por LGA

Según la norma ISO 8199, los recuentos comprendidos entre 1 y 2 ufc/volumen suponen la presencia de microorganismos en el volumen examinado, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/volumen son un número estimativo.





# INFORME DE ENSAYOS

## LABORATORIO DE GESTIÓN AMBIENTAL

Calle Cobalto 12, nave C 47012 Valladolid - VALLADOLID  
Tlno. 983 208716 E.Mail laboratoriolga@laboratorio-lga.com

**Nº de Muestra: LAB-2310602**

### Identificación del Cliente

<b>Nombre Fiscal</b> DIPUTACIÓN DE VALLADOLID	<b>Dirección</b>
<b>Email</b> servicio.agrario@dipvalladolid.es	Palacion de Pimentel C/angustias 44
<b>Centro/Empresa</b> AYO.CABEZÓN DE PISUERGA	Valladolid VALLADOLID 47003

### Toma de muestra

<b>Recogida por</b>	RODRIGO PEREZ-PERSONAL DE LGA
<b>Fecha Toma Muestra</b>	28/08/2023 12:47:00
<b>Origen</b>	PISCINA VASO GRANDE CABEZÓN DE PISUERGA
<b>Referencia Cliente</b>	<b>PISCINA VASO GRANDE CABEZÓN DE PISUERGA</b>

### Recepción

<b>Tipo de muestra</b>	AGUA DE PISCINA
<b>Fecha Recepción</b>	28/08/2023
<b>Modo conservación transporte</b>	
<b>Más información sobre la muestra</b>	
	TM1-23 / 1226

<b>Fecha Inicio Analisis FQ</b> 28/08/2023	<b>Fecha Inicio Analisis MB</b> 28/08/2023	<b>Fecha Emisión Informe</b> 30/08/2023
<b>Fecha Final Análisis FQ</b> 29/08/2023	<b>Fecha Final Análisis MB</b> 30/08/2023	

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	V.L.	Metodología	P.N.T.
-----------------	------------	----------	------	-------------	--------

Los resultados indicados en el Informe se refieren únicamente a las muestras ensayadas

Si la toma de muestra, no ha sido realizada por LGA, los resultados se aplican a la muestra, tal y como se recibió.

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la Autorización por escrito del Laboratorio

V.L.:Valores Legislación.

SC=Datos procedentes de la entidad responsable de la toma de muestra (LGA no se responsabiliza de esta información)

Las Incertidumbres de medida (k=2) están calculadas y a disposición del cliente

Las interpretaciones y datos expresado en el apartado de otros comentarios no están incluidos en el alcance de acreditación.

Antes de imprimir este informe, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos.

12385348D OLGA  
GUTIERREZ (R:  
B84700582)

Firmado digitalmente por  
12385348D OLGA  
GUTIERREZ (R: B84700582)

Informe firmado digitalmente por  
Jefe de Laboratorio





# INFORME DE ENSAYOS

## LABORATORIO DE GESTIÓN AMBIENTAL

Calle Cobalto 12, nave C 47012 Valladolid - VALLADOLID  
Tlno. 983 208716 E.Mail laboratoriolga@laboratorio-lga.com

Nº de Muestra: LAB-2310603

### Identificación del Cliente

Nombre Fiscal	DIPUTACIÓN DE VALLADOLID	Dirección	
Email	servicio.agrario@dipvalladolid.es	Palacion de Pimentel	C/angustias 44
Centro/Empresa	AYTO.CABEZÓN DE PISUERGA	Valladolid	VALLADOLID 47003

### Toma de muestra

Recogida por	RODRIGO PEREZ-PERSONAL DE LGA
Fecha Toma Muestra	28/08/2023 12:53:00
Origen	PISCINA VASO PEQUEÑO CABEZÓN DE PISUERGA
Referencia Cliente	<b>PISCINA VASO PEQUEÑO CABEZÓN DE PISUERGA</b>

### Recepción

Tipo de muestra	AGUA DE PISCINA
Fecha Recepción	28/08/2023
Modo conservación transporte	
Más información sobre la muestra	
	TM1-23 / 1227

Fecha Inicio Analisis FQ	28/08/2023	Fecha Inicio Analisis MB	28/08/2023	Fecha Emisión Informe	30/08/2023
Fecha Final Análisis FQ	29/08/2023	Fecha Final Análisis MB	30/08/2023		

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	V.L.	Metodología	P.N.T.
<b>PISCINAS EXTERIORES</b>					
TOMA DE MUESTRA PUNTUAL	MUESTRA PUNTUAL			MUESTREO SIMPLE	PNT-G-01
pH	8	udes. pH	7,2 - 8,0	POTENCIOMETRÍA	PNT-M-04
TURBIDEZ	<0,3	U.N.F.	1	NEFELOMETRIA	PNT-M-37
#TRANSPARENCIA	BIEN		Visible Marcas Fondo	Observación In-Situ	PNT-M-72
COLORO LIBRE RESIDUAL " In Situ"	1,63	mg/l	0,5-2,0	FOTOMETRÍA	PNT-M-17
COLORO COMBINADO RESIDUAL "IN SITU"	0,07	mg/l	0,6	CÁLCULO	PNT-M-17
COLORO TOTAL "IN SITU"	1,70	mg/l		FOTOMETRÍA	PNT-M-17

### PISCINAS EXTERIORES

#ESCHERICHIA COLI	0	ufc/100ml	0	FILTRACIÓN-RECUESTO	PNT-MB-01
#PSEUDOMONA AERUGINOSA	0	ufc/100ml	0	FILTRACIÓN-RECUESTO	PNT-MB-11


### Reglamentación Aplicable

Real Decreto	742/2013
--------------	----------

### Otros Comentarios

La Toma de muestra puntual se encuentra bajo alcance de acreditación, para los parámetros indicados en el anexo técnico 785/LE2317, si ha sido realizada por LGA

Según la norma ISO 8199, los recuentos comprendidos entre 1 y 2 ufc/volumen suponen la presencia de microorganismos en el volumen examinado, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/volumen son un número estimativo.





# INFORME DE ENSAYOS

## LABORATORIO DE GESTIÓN AMBIENTAL

Calle Cobalto 12, nave C 47012 Valladolid - VALLADOLID  
Tlno. 983 208716 E.Mail laboratoriolga@laboratorio-lga.com

**Nº de Muestra: LAB-2310603**

### Identificación del Cliente

<b>Nombre Fiscal</b> DIPUTACIÓN DE VALLADOLID	<b>Dirección</b>
<b>Email</b> servicio.agrario@dipvalladolid.es	Palacion de Pimentel C/angustias 44
<b>Centro/Empresa</b> AYO.CABEZÓN DE PISUERGA	Valladolid VALLADOLID 47003

### Toma de muestra

<b>Recogida por</b>	RODRIGO PEREZ-PERSONAL DE LGA
<b>Fecha Toma Muestra</b>	28/08/2023 12:53:00
<b>Origen</b>	PISCINA VASO PEQUEÑO CABEZÓN DE PISUERGA
<b>Referencia Cliente</b>	<b>PISCINA VASO PEQUEÑO CABEZÓN DE PISUERGA</b>

### Recepción

<b>Tipo de muestra</b>	AGUA DE PISCINA
<b>Fecha Recepción</b>	28/08/2023
<b>Modo conservación transporte</b>	
<b>Más información sobre la muestra</b>	
	TM1-23 / 1227

<b>Fecha Inicio Analisis FQ</b> 28/08/2023	<b>Fecha Inicio Analisis MB</b> 28/08/2023	<b>Fecha Emisión Informe</b> 30/08/2023
<b>Fecha Final Análisis FQ</b> 29/08/2023	<b>Fecha Final Análisis MB</b> 30/08/2023	

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	V.L.	Metodología	P.N.T.
-----------------	------------	----------	------	-------------	--------

Los resultados indicados en el Informe se refieren únicamente a las muestras ensayadas

Si la toma de muestra, no ha sido realizada por LGA, los resultados se aplican a la muestra, tal y como se recibió.

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la Autorización por escrito del Laboratorio

V.L.:Valores Legislación.

SC=Datos procedentes de la entidad responsable de la toma de muestra (LGA no se responsabiliza de esta información)

Las Incertidumbres de medida (k=2) están calculadas y a disposición del cliente

Las interpretaciones y datos expresado en el apartado de otros comentarios no están incluidos en el alcance de acreditación.

Antes de imprimir este informe, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos.

12385348D OLGA  
GUTIERREZ (R:  
B84700582)

Firmado digitalmente por  
12385348D OLGA  
GUTIERREZ (R: B84700582)

Informe firmado digitalmente por  
Jefe de Laboratorio

